⑩ 日本国特許庁(JP)

(1) 特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 53397

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)3月7日

F 16 N 29/00

6608-3J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 軸受給脂装置

②特 願 昭61-191989

頤 昭61(1986)8月19日 29出

題 砂発 明 者 井 本

東京都港区西新橋1丁目18番17号 東芝エンジニアリング

株式会社内

東芝ェンジニアリング ⑪出 顋 人

東京都港区西新橋1丁目18番17号

株式会社

弁理士 猪股 祥晃 外1名 37代 理 人

# 1. 発明の名称

帕受給脂装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 宿動機又は減速機などの軸受に取り付けた軸 受異常検出器と、その軸受にグリースを供給する 給脂ポンプを含む配管系と、前記軸受異常検出器 の出力信号をモニタし給脂ポンプに起動指令を発 する診断装置とから樹成した舳受給脂装置。
- 3. 発明の詳細な説明

### [発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、電動機又は減速機などの触受給脂装 盤に関する。

(従来の技術)

電動機又は減速機の軸受給脂は、定期的に保守 母の手によってグリースガンを利用して交換され るか、軸受に配管された給脂ポンプを手動にて定 捌的に駆動させてグリースを交換させるかの二つ の方法がある。

# (発明が解決しようとする問題点)

いずれの方法でも保守員の定期的な点検と、給 脂肪期の判断とか必要であり、近年の保守省力化 に伴なう人員の削減により、保守員に多大な労力 を与えている。

万一、十分な保守点検をおこたり、所要期間内 に軸受給脂を行なわなかった場合、軸受の寿命を いちじるしく低下させるか、損傷に至る恐れがあ り、常時運転されるプラントの電動機や減速機の **和受の協合、プラント全体の操築にいちじるしく** 悪影響をおよぼす可能性がある。

本発明は、電動機又は減速機などの触受の状態 をモニタし、自動的に軸受にグリースを供給する **柚受給脂装置を提供することを目的とする。** 

#### [発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

本発明の軸受給脂装置は、電動機又は減速機な どの軸受に取り付けた軸受異常倹出器と、その軸 受にグリースを供給する給脂ポンプを含む配管系 と、前記軸受異常検出器の出力信号をモニタし給

特開昭63-53397(2)

脂ポンプに起動指令を発する診断装置とから構成 したものである。

(作用)

本発明においては、軸受に異常振動が発生したり、給脂配管内に異物が混入して給脂流盘又は圧力が異常になったことを軸受異常検出器で検出すると、診断装置が動作して給脂ポンプに起動指令を発し、給脂配管を通して軸受にグリースを注入する。

#### (実施例)

以下本発明を図面を参照して説明する。第1図は、本発明に係る軸受給脂装図の一実施例を示すプロック図、第2図は診断装置によるCRT表示の一例を示している。

主電動機1の軸受2に異常検出器の一つである振動検出器3を取り付け、その出力を、マイクロプロセッサを使用した診断装置5に設けられた検算回路6で積算した後、給脂起動回路7により、モータコントロールセンタ8に起動指令を与える。この起動指令によってポンプ駆動モータ9が回転

き、日報として使用できる。

本発明の他の実施例として、軸受異常検出器は、 軸受振動検出器3のみならず、例えば主電動機の 軸受に取り付けた温度検出器19と温度変換器20を 使用することによっても、適切な給脂起動と異常 管理ができる。

## [発明の効果]

以上説明したように本発明によれば、電動機又は減速機の軸受の状態をモータし、自動的に軸受にグリースを供給することにより、起動実績や異常の状態が容易に把握できるので、省力化が図れ、かつ、信頼性の高い軸受給脂装置を得ることができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の軸受給脂装置の一実施例を 示サプロック図、第2図は診断装置によるCRT 表示の一例を示す説明図である。

1…主電動機, 2…軸受

3…帕受振動検出器(異常検出器)

すると、給脂ポンプ10が動作し、給脂配管11を経由して軸受グリースニップル12にグリースを注入する。

又、帕受仕様に応じた定期給脂時間をキーボード17に入力し、定期起動設定回路13によって定められた周期で給脂起動回路7に出力を与え、異常時のみだけでなく従来保守員が行なっていた種々の作衆を自動で代行させることができる。

モータコントロールセンタ8のコンタクタ補助 接点を給脂実験管理回路14に挿入し、月又は、週 毎の起動回数をCRT16に第2図aのようにグラ フィック表示させ、起動回数があらかじめ定めら れた所定量を超えた場合、異常管理回路15よりC RT16又は訪所(運転室等)に警報出力を行なう。

万一、給脂配管11内に異物の混入等で、軸受の 給脂不良を誘発した場合は、すみやかに異常が発 見できるよう、流量又は圧力検出器21を設けて異 常管理を行なう。CRT16の第2図b に示す表示 内容は、プリンタ18に適宜印字されて軸受給脂実 様、軸受振動値等の状態が保守員に容易に把握で

4 … 振動測定器。

5…診断装置

6…循口四路.

7…给脂起動回路

8 … モータコントロールセンタ

9…ポンプ駆動モータ

10… 給脂ポンプ

11…給脂配管

12… 軸受グリースニップル

13…定期起動設定回路

14… 拾脂实績管理回路

15…異常管理回路

16... C R T

17…キーボード

18… プリンタ


19…温度検出器(異常検出器)


20…温度变换器(異常倾出器)


21…流位(圧力)検出器(異常検出器)

(8733) 代理人 弁理士 猪 股 祥 晃

(ほか 1名)







H	起動回数(回)	平均軸受 振動值(B)	平均軸安 温度(°C	配管與常
1				
2				<u> </u>
3				ļ
		第	2 🛚	<u>J</u>

(b)